



# BANCO IBÉRICO-MADRID




Este edificio, dedicado a la Subcentral del Banco Ibérico, que es una Embajada, que rechazaba la grandilocuencia al situado en el número 39 de la Avenida de María de Molina, de Madrid. En nuestra opinión representa una cota alta en la edificatoria bancaria madrileña, tan dada en lo que va de siglo y habida cuenta de la fuerte capacidad dinamaria de estas instituciones, lo que naturalmente es lo suyo, tan dada, repetimos, a un abrumador énfasis monumentalista en la composición de las fachadas ayudado por el más increíble despliegue de los materiales más ricos y costosos. El resultado no fue, ciertamente, del todo feliz, Hace unos años y con motivo de la inauguración de la nueva Embajada de Estados Unidos en Madrid, en estilo de abanico, lo que la gente acostumbra a llamar "funcional", se organizó una Sesión de Crítica de Arquitectura, con una sola única que se puede hacer es despertar la curiosidad hacia gran afluencia de públicos y con unas intervenciones más o menos violentas por parte de algunos asistentes. Era un banco, y por lo que aconsejamos a los lectores su detenida contemplación.



Planta baja




Planta tipo



Planta de cubierta



Vista del vestíbulo de operaciones del Banco Ibérico.





Distintos pormenores de la fachada principal del Banco Ibérico en Madrid.

