Piscina de Leca Matosinhos 1961-66

l recinto de la piscina se organizó a partir de los accidentes naturales de la costa rocosa que le sirve de soporte, ordenando a partir de ellos y de pocas intervenciones (plataforma,

y de pocas intervenciones (plataforma, rampas, muros de hormigón) los recorridos y zonas de estancia.

La relación entre naturaleza y diseño es menos particularizada y más precisa que la del Restaurante de Boa Nova, más abierta a las grandes líneas del paisaje que al lugar que ocupa. Mira al horizonte. Con el tiempo, los problemas suscitados por la construcción del restaurante y de la piscina, llevarían a la propuesta de elaboración de un plan de

ordenación, orientado al aprovechamiento y equipamiento de las playas del norte de Leça da Palmeira.

El plan se concluyó en 1975; aun cuando a partir de 1966 se vio limitado por el control de la refinería de petróleo, que ese año fue autorizada a construir en la zona. El desarrollo del plan de ordenación refleja los conflictos entre intereses locales (de recreo y turismo) y los intereses de esta empresa.


Las intervenciones puntuales realiza-

Las intervenciones puntuales realiza-das evitarían, hasta ahora, el definitivo compromiso de los principios de conser-vación del ambiente preconizados en el plan.





ARQUITECTURA









44 Oporto