



Fotos MASPONS UBIÑA

Se trataba de proyectar un restaurante en un local desarrollado en dos plantas y de forma muy alargada.

Fundamentalmente se ha solucionado el problema ubicando el restaurante propiamente dicho en la primera planta y el bar y la cocina en la planta baja.

La fachada, dada la estrechez del local, ha quedado reducida al diseño de la abertura que ha de cumplir dos funciones: acceso al local e iluminación y ventilación de la planta superior. Esta doble función ha quedado reflejada perfectamente, siendo de destacar en el cuidado diseño de este conjunto, el rótulo distintivo del restaurante, en plancha esmaltada, proyectado por la grafista Toni Miserachs.

En la entrada del local se ha situado la barra del bar, lo cual puede parecer a simple vista una mala solución para la estrechez de la sala, sin embargo, pronto se adivina que este problema no ha preocupado a los arquitectos autores del proyecto, pues en realidad no se trataba de que la barra funcionara de una manera intensa sino más bien como un servicio en apoyo del restaurante. Es por ello que no es probable que esta zona sea un espacio congestionado de público y sí por el contrario un elemento de paso hacia las salas interiores.

La zona de entrada tiene doble altura lo que permite que uno de los comedores de la planta superior esté integrado ambientalmente a la

planta baja, formando como un balcón sobre la barra del bar y la entrada.

Se puede distinguir además de esta, otras cuatro zonas de restaurante, tres de ellas situadas en pequeños rincones y una mayor que cumple las funciones de sala principal.

Por causa de espacio se ha ubicado la cocina en la planta baja mientras que los comedores lo están en la planta primera tal como se ha visto, sin embargo, este problema circulatorio se ha solucionado instalando un oficio en la planta superior comunicado con la cocina mediante un montaplatos, dando de esta manera total autonomía a esta planta en cuanto al servicio se refiere.

Proyecto: 1966
Realización: 1966-1967

Arquitectos: José María Martorell,
O. Bohigas. D. Mackay.

RESTAURANTE

«LA MARIONNA» . BARCELONA

