

**BODEGA
DE VINOS
EN CARIÑENA**

ARQUITECTO:

**Santiago
Lopez**



El proyecto de dicha bodega, se limita a la ordenación del espacio interior debido a una serie de causas que impedían el tratamiento exterior.

1.—El solar estaba muy condicionado pues se limitaba a un gran patio interior tras de una zona ya edificada y que no era posible modificar.

2.—En las otras zonas con que limitaba, igualmente existían edificaciones y por lo tanto la perspectiva carecía de punto de vista para que dicho edificio saliera al exterior.

La zona antes mencionada ya edificada es la que en el plano aparece dedicada al enfriamiento de los vinos. Como espacio permaneció igual aunque hubo que acondicionarlo para estos fines.

El espacio interior que se ordenó como bodega, se hizo según las funciones que requería que son las siguientes:

1.—Una zona sótano para la curación de vinos donde se colocó toda la madera donde estos envejecen.

2.—Una zona de embotellamiento en planta baja situada 90cm. por encima de la rasante de calle a modo de muelle tangente a una herradura de circulación de vehículos, proyectada en voladizo y permitiendo acceso a todo tipo de transportes que ruedan por carretera. Un recorrido de entrada y salida durante el cual queda perfectamente cargado el vehículo.

3.—Un helicoide peatonal que desciende a la zona baja de envejecimiento y desemboca en un espacio circular denominado "sacristía" donde se realiza la prueba de vinos, festejos, etc. Dicha estancia goza de una gran chimenea, que desde la cubierta desciende hasta el hogar que está situado en ella.

4.—En la parte superior de la planta de enfriamiento de vinos, están las oficinas y sección administrativa, así como el despacho del encargado general, desde el cual, puede vigilar el funcionamiento completo de la bodega.

La estructura es metálica y la cubierta una gran bóveda de rasilla vista de diametro 22mts. rematada con un gran lucernario por el cual penetra toda la luz que ilumina la totalidad de la bodega.

En la estructura colaboró con su cálculo el Arquitecto Técnico D. Manuel de las Casas Rementería.



