

embajada de españa en paraguay

1998-2000

ARQUITECTOS/ARCHITECTS:

José Ignacio Linazasoro Rodríguez

COLABORADORES/COLLABORATORS:


Arquitectos: Javier Puldain, proyecto,
Oscar Vázquez, dirección, José
Ascanio, dirección, José Antonio López
Cediel, dirección Ministerio AAEE
Aparejador: Juan Carlos Corona
Empresa Constructora: Alcallana, S.A.

Se trata de un edificio de nueva planta sobre una amplia parcela arbolada con hermosos ejemplares tropicales, como lapachos, mangos, etc. Se propuso situar el edificio en el punto más alto preservando la mayor parte de los árboles. El edificio consta de un cuerpo principal, destinado a residencia propiamente dicha y los espacios de representación, un cuerpo añadido de servicio y un pabellón aislado destinado a piscina y asador típico.

La idea es responder a las características de la arquitectura local y a las versiones modernas de la misma. Entre los elementos propios de esta última arquitectura, destaca el "brise-soleil" que envuelve el cuerpo principal aislando el edificio de los rigores solares. Construido en hormigón visto, tiene lamas de madera de lapacho, incorporando así un material de fuerte implantación local, del mismo modo que lo sería el ladrillo de tejar, allí conocido como "español", o las cubiertas de teja árabe propias de un clima lluvioso. El conjunto de edificios y espacios se articulan mediante un recorrido que permite entender las relaciones entre los mismos. En el interior destaca la escalera principal concebida como un mueble de madera rematado por un lucernario, al que asoman, mediante celosías, los espacios privados de la casa.




09 · PLANO DE SITUACIÓN



10 - ALZADO OESTE





11 · SECCIÓN



67

